

23.09.2023: Rückholaktion – Winterlaufsohlen der Fa. HLS: Lauffläche zu rau.

Aufgrund eines Produktionsfehlers im Formenbau der Fa. HLS Stocksport sind beifolgenden Winterlaufsohlen die aktiven bzw. passiven Laufflächen zu rau und entsprechen nicht den Richtlinien der IFI:

- Modell MASS (komplett raue Oberfläche) – alle Shore A Bereiche IFI-Reg-Nr. 54-1918-20-01 – a
- Modell MEGA (Lauffläche rau, Anstellwinkel rau) – alle Shore A Bereiche IFI-Reg-Nr. 54-1918-20-02 – a
- Modell ULTRA (Lauffläche glatt, Anstellwinkel rau) – alle Shore A Bereiche IFI-Reg-Nr. 54-1918-20-03 – a

Produziert wurden diese Winterlaufsohlen in der zweiten Jahreshälfte 2022 und ab August/September 2022 in den Handel gebracht. Der Jahreskennbuchstabe auf diesen betroffenen WLS ist ein „a“ (s. Abb. oben).

Der Hersteller verpflichtet sich, diese Winterlaufsohlen kostenlos in eine regelkonforme Ausführung zu t a u s c h e n. Für den Austausch ist hier direkt mit den zuständigen Vertriebspartnern/Händlern oder der Fa. HLS Stocksport, Kontakt aufzunehmen.

Sollten bei Wettbewerben gemäß IER oder bei Materialprüfungen o. g. WLS mit dieser rauhen Oberfläche auffällig werden, sind diese als „regelwidrig“ einzustufen und an die IFI-TP weiterzuleiten. Die Kosten hierfür übernimmt der Sportler, der gemäß IER-Regel 301 eigenverantwortlich ist. Bei Verwendung erfolgt Bestrafung gemäß IER-Regel 435 i) + 803 b).

23.09.2023: Fehldruck beim Gewichtsklassen Typ Buchstaben

Aufgrund eines Produktionsfehlers im Druck der Aufkleber für den Gewichtsklassen Typ-Buchstaben entspricht dieser nicht der IER-Regel 311:

„Die Stockkörper müssen auf ihrer Haube den ihren Gewichtsklassen entsprechenden Typ-Buchstaben M, L, P oder E sichtbar (mind. 20mm groß) tragen.“

Hier wurde bei den Stöcken der Fa. HLS festgestellt, dass dieser lediglich 16mm aufweist. Betroffen sind hier vermutlich alle Stockkörper mit dem JKB b (2023-24) und „später“ JKB a (2019-22).

Der Hersteller verpflichtet sich, diese Typ-Buchstaben kostenlos in eine regelkonforme Ausführung zu t a u s c h e n.

Für den Austausch ist hier direkt mit den zuständigen Vertriebspartnern/Händlern oder der Fa. HLS Stocksport selbst, Kontakt aufzunehmen.

Auch der Spieler selbst kann hier den Buchstaben austauschen oder ggf. mit einem wasserfesten Stift nachmalen/vergrößern.